

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждения
«Детский сад № 3 общеразвивающего вида г. Владивостока»

Паспорт доступности

г. Владивосток
2016г.

УТВЕРЖДАЮ

Начальник отдела АТУ Первореченского
района г. Владивостока департамента
труда и социального развития

Приморского края

И.В.Доронина

2016г.



**ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)
№ 1**

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта **муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 3 общеразвивающего вида г. Владивостока»**
2. Адрес объекта 690105, г. Владивосток, ул. Адмирала Горшкова, 26 а
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 3 этажей, 5 564,4 кв.м.
 - часть здания : подвал – 1398,1 кв.м., 1 этаж – 1374,8 кв.м., 2 этаж – 1049,5 кв.м., 3 этаж – 1049,1 кв.м., лестницы и входы – 130,4 кв.м., террасы прогулочные - 599,7 кв.м.
 - наличие прилегающего земельного участка (да, нет): да, 11 151,0 кв.м
- 1.4. Год постройки здания 2011 год, последнего капитального ремонта- нет
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: *текущего 2016г., капитального- нет*

сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (учреждения), муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 3 общеразвивающего вида г. Владивостока» Краткое наименование МБДОУ «Детский сад № 3»
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 690105, г. Владивосток, ул. Адмирала Горшкова, 26 а
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) **оперативное управление**
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) **государственная**
- 1.10. Территориальная принадлежность (*федеральная, региональная, муниципальная*) **муниципальная.**
- 1.11. Вышестоящая организация (*наименование*) Управление по работе с муниципальными учреждениями образования Администрации города Владивостока
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 690091, г. Владивосток, ул. Адмирала Фокина, 11. Тел: 2534603

2. Характеристика деятельности организации на объекте

(по обслуживанию населения)

- 2.1 Сфера деятельности (*здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое*) **образование.**
- 2.2 Виды оказываемых услуг **образовательные услуги.**

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-В
2	Вход (входы) в здание	ДП-И (Г, У) ДЧ-И (О, К, С)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДП-И(Г, У) ДЧ-И (О, К, С)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-И(Г, У) ДЧ-И (О, К, С)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДП-И (Г, У) ДЧ-И (О, С) ВДН (К)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И (К, О,У) ДУ-И(С,Г)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-И (Г, У) ДЧ-И (К, О, С)

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВДН – временно недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: ВДН (К), ДЧ-И (О, С, Г, У)

Объект временно не доступен для инвалидов –колясочников, так как недоступны и частично доступны структурно-функциональные зоны:

Территория, прилегающая к зданию (участок) отсутствует парковочное место для инвалидов.

Вход (входы) в здание (Центральный вход оборудован пандусом. Вход не оборудован знаками доступности, нет информации об учреждении, продублированной рельефными знаками);

Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) (Лестницы не оборудованы пандусами); Здания не оборудовано пассажирскими лифтами для обеспечения доступа инвалидов на креслах-колясках на этажи выше или ниже этажа основного входа в здание (первого этажа).

Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) раздевалки, игровые комнаты, музыкальный зал, физкультурный зал, бассейн –
- (дверная ручки не соответствует ГОСТ.); высота порогов составляет 0,04 м

Санитарно-гигиенические помещения (Туалетные комнаты не оборудованы для инвалидов и других маломобильных групп населения)- ширина дверных проёмов 0,70 м, высота порогов – 0,04 м.

Система информации на объекте (на всех зонах) (Отсутствует дополнительная информационная вывеска со стороны улицы)

Пути движения к объекту (от остановки транспорта) (не выделены границы ожидания, нет плавного сопряжения высот между тротуаром и площадкой ожидания, не оборудована пешеходная дорожка от дороги – 60 метров)

Объект частично доступен для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата, так как недоступны и частично доступны структурно-функциональные зоны:

Территория, прилегающая к зданию (участок) отсутствует парковочное место для инвалидов.

Вход (входы) в здание. Высота порога не превышает установленную норму. Вход не оборудован знаками доступности, нет информации об учреждении,

Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) (Лестницы не оборудованы пандусами. Краевые ступени лестниц не выделены контрастным цветом);

Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Раздевалки – дверные ручки не соответствует ГОСТ.); высота порога составляет 0,04 м

Санитарно-гигиенические помещения (Туалетная комната не оборудована для инвалидов и других маломобильных групп населения)

Система информации на объекте (на всех зонах) (Отсутствует дополнительная информационная вывеска со стороны улицы, отсутствует план-схема передвижения внутри здания, высота порогов составляет 0,04 м.)

Пути движения к объекту (от остановки транспорта) (не выделены границы ожидания, нет плавного сопряжения высот между тротуаром и площадкой ожидания, не оборудована пешеходная дорожка от дороги – 60 метров).

Объект частично доступен для инвалидов с нарушением зрения, так как недоступны и частично доступны структурно-функциональные зоны;

Территория, прилегающая к зданию (участок) отсутствует парковочное место для инвалидов.

Вход (входы) в здание Высота порога не превышает установленную норму. Вход не оборудован знаками доступности, нет информации об учреждении, продублированной рельефными знаками);

Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) Крайние ступени в каждом марше эвакуационных лестниц не окрашены в контрастный цвет. Нет тактильных предупредительных полос. Нет тактильных предупредительных полос. На стеклянную часть двери не нанесена контрастная маркировка.

Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Раздевалки в групповых дверные ручки не соответствует ГОСТ, на стеклянное полотно двери не нанесена контрастная маркировка); высота порога составляет 0,04 м

Санитарно-гигиенические помещения отсутствуют тактильные обозначения, звуковая сигнализация)

Система информации на объекте (на всех зонах) (Отсутствует дополнительная информационная вывеска со стороны улицы)

Пути движения к объекту (от остановки транспорта) (не выделены границы ожидания, нет плавного сопряжения высот между тротуаром и площадкой ожидания, не оборудована пешеходная дорожка от дороги 60 метров.)

Объект для инвалидов с нарушением слуха доступен частично, в связи с тем, что отсутствует парковочное место для инвалидов, не оборудована туалетная комната (нет тревожной кнопки, световой сигнализации) . Отсутствует специальное оборудование, позволяющее получать информацию инвалидам с нарушением слуха.

Объект доступен для инвалидов с нарушением умственного развития объект доступен частично, так как отсутствует визуальная информация об объекте со стороны улицы и план-схемы передвижения внутри здания.

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ № п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) *
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	индивидуальное решение с ТСР
8	Все зоны и участки	Текущий ремонт

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ: **средне срочная перспектива**
в рамках исполнения плана по адаптации объекта

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации ДП-И (Г, У, О, С), ДЧ-К.

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется *(нужное подчеркнуть)*:

Согласование с управлением по работе с муниципальными учреждениями образования администрации города Владивостока, с руководителями общественных организаций инвалидов

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается нет

5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности Приморского края информационный портал «Доступная среда. Учимся жить вместе.» (zhit-vmeste.ru)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от «__» _____ 2016 г.,
2. Акта обследования объекта: от «__» _____ 2016 г.,
3. Решения Комиссии Доступно частично - всем от «__» _____ 2016 г.,

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) **Маршрутные автобусы 98 Д, 98 Ц, 95, остановка «Гвардейская»,**

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту – **есть 98 Д, 98 Ц.**

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта **540 м**

3.2.2 время движения (пешком) **10 мин.**

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (*да, нет*) **да**

3.2.4 Перекрестки: *нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет*

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: *акустическая, тактильная, визуальная; нет*

3.2.6 Перепады высоты на пути: *есть, нет* (описать) **есть, не значительный подъем**

Их обустройство для инвалидов на коляске: *да, нет* - **нет**

3.3 Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания) * с учетом СП 35-101-2001

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта
1.	Все категории инвалидов и МГН	
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт
4	Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	индивидуальное решение с ТСР
8.	Все зоны и участки	Текущий ремонт